

## 対策一覧表

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期
①	東1号通り	興部109-1～興部866-6地先	<ul style="list-style-type: none"><li>歩道のひび割れが激しく通行が危険な状況</li><li>歩道と車道の段差（波打ち歩道）により通行が不便</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>歩道の舗装打替え</li><li>歩道のバリアフリー化</li></ul>	令和7年度～